

**PROTOKÓŁ Z WYKONANYCH PRAC KONSERWATORSKICH
I RESTAURATORSKICH W BUDYNKU MIESZKALNYM
DUSOCIN NR 39**

*1. PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY ILUZJONISTYCZNIE
NAMALOWANYM OKNIE NA ELEWACJI BUDYNKU*

PRACE WYKONANE:

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej
2. Pobranie próbek do dalszych badań
3. Wykonanie naszlifów próbek oraz ich zdjęć do dokumentacji
4. Wykonanie analizy spektroskopowej SEM-EDX obejmującej:
 - wykonanie powierzchniowej identyfikacji pierwiastków występujących w próbkach metodą SEM-EDX (skaningowa mikroskopia elektronowa sprzężona energodispersyjnym spektrometrem rentgenowskim)
 - wyznaczenie ilości poszczególnych pierwiastków metodą półilościową, bezwzorcową
 - wykonanie map rozkładu występowania poszczególnych pierwiastków
5. Częściowe podklejenie odpadających fragmentów tynku
6. Oczyszczenie powierzchniowe
7. Prekonsolidacja polialkoholem winylu
8. Oczyszczenie powierzchniowe parą wodną
9. Odgrzybienie Lichenicydą w 2 % alkoholu etylowym
- 10 Wykonanie mapy odspojeń tynku
11. Udrażnianie odspojeń warstwy tynku roztworem wodnym alkoholu etylowego
12. Podklejanie odspojeń warstwy tynku roztworem wodnym Ledan D1
13. Konsolidacja i wzmocnienie tynku Funcosilem KSE 300
14. Uzupełnianie warstwy malarskiej (czernią w "szybach" namalowanego okna)

PRACE DO WYKONANIA:

1. Dokończenie uzupełniania warstwy malarskiej i wyrównanie kolorystyki

2. PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE DWÓCH ŚCIAN
W POMIESZCZENIU NR 3 W ŚRODKU BUDYNKU

PRACE WYKONANE:

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej
2. Pobranie próbek do dalszych badań
3. Wykonanie naszlifów próbek oraz ich zdjęć do dokumentacji
4. Wykonanie analizy spektroskopowej SEM-EDX obejmującej:
 - wykonanie powierzchniowej identyfikacji pierwiastków występujących w próbkach metodą SEM-EDX (skaningowa mikroskopia elektronowa sprzężona energodispersyjnym spektrometrem rentgenowskim)
 - wyznaczenie ilości poszczególnych pierwiastków metodą półilościową, bezwzorcową
 - wykonanie map rozkładu występowania poszczególnych pierwiastków
5. Zdejmowanie przemałowań z oryginalnej warstwy malarskiej
6. Delikatne oczyszczenie powierzchni
7. Prekonsolidacja polialkoholem winylu
9. Odgrzybienie Lichenicydą w 2 % alkoholu etylowym
11. Konsolidacja i wzmocnienie tynku Funcosilem KSE 300
12. Wykonanie uzupełnień tynku

PRACE DO WYKONANIA:

1. Konsolidacja i wzmocnienie tynku Funcosilem KSE 300 fragmentu ściany pod oknem
2. W dwóch miejscach udroźnienie odspojeń warstwy tynku roztworem wodnym alkoholu etylowego
3. W dwóch miejscach podklejanie odspojeń warstwy tynku roztworem wodnym Ledan D1
4. W kilku miejscach wykonanie uzupełnień tynku
5. Wykonanie uzupełnień warstwy malarskiej

Barbara Maria Gawęcka

Barbara Maria Gawęcka

dr n. hum. w zakr. n. o sztuce
zabytkoznawca i historyk sztuki
konservator dzieł sztuki malarstwa
i rzeźby polichromowanej, plastyk spec.
dawne techniki malarskie i pozłotnicze